

Podczas magazynowania lub transportu, produkty kartonowo-tekturowe, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, należy przechowywać zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Produkt należy przechowywać w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura powietrza mieści się w zakresie 5-30°C, a wilgotność względna mieści się w zakresie 30-70%. Zabrania się doprowadzania do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych.
2. Produkt nie może stać bezpośrednio na podłodze tylko na paletach, podestach o suchej i czystej powierzchni.
3. Należy zabezpieczać produkt przed opadami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg oraz zapobiegać powstawaniu skraplania wody wewnątrz zapakowanej palety pod wpływem wilgoci. Należy wykluczyć możliwość ochłapania palety z produktem wodą, mokrym śniegiem w trakcie jej przemieszczania lub mycia podłogi w jej pobliżu.
4. Produkt nie może być poddawany bezpośredniemu oddziaływaniu promieni słonecznych.
5. Produkt należy zabezpieczyć przed zakurzeniem lub innymi zanieczyszczeniami.
6. Produkt należy zabezpieczyć przed źródłem ciepła i gwałtownymi oraz częstymi zmianami warunków klimatycznych tj. w szczególności często otwierane drzwi, bezpośrednie oddziaływanie nawiewu z systemu wentylacyjnego lub grzewczego.
7. Zapewnić możliwość odpowiedniego przemieszczania produktu w zależności od wielkości nakładu zgodnie z zasadą FIFO- *Pierwsze weszło/ pierwsze wyszło.*
8. Produkt dostarczony do magazynu należy zachować w takim stanie w jakim został dostarczony z drukarni bez usuwania zabezpieczeń do czasu jego użycia.
9. Unikać „piętrowania” palet, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu na najniższej palecie.
10. Podczas zdejmowania zabezpieczeń z palety (pasy, folia), ostrożnie używać narzędzi ostrych np. noży, aby nie uszkodzić zapakowanego produktu.
11. Zachować wszelkie dokumenty identyfikacyjne palety tj. zawieszki, etykiety itp. do czasu zużycia z niej wszystkich produktów.